



Trenn- und Schutzgeräte





Anwendungsbereich

Diese Geräte kommen in allen Anwendungen zum Einsatz, in denen Ex-Vorschriften einzuhalten sind. Neben der Speisung der Sensoren im Feld sorgen sie zudem für eine galvanische Trennung zur angeschlossenen SPS bzw. zum Prozessleitsystem.

Funktionsprinzip

Trenngeräte trennen eigensichere von nichteigensicheren Stromkreisen. Unterscheidungsmerkmale sind die Art der Spannungsversorgung sowie die Größe der Ex-technischen Kennwerte.

Vorteile

Sichere Trennung von eigensicheren und nichteigensicheren Messkreisen. Einfache Installation, da keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich ist. Einfacher Einbau durch Tragschienenmontage.

	VEGATRENN 141/142	VEGATRENN 151/152	Sicherheitsbarriere 9001
	VEZA	VEZA O LES O LES O LES O LES O O LES O O O O O O O O O O O O O	
Anwendung	Speisetrenner für 4 20 mA/HART-Sensoren	Trennübertrager für 4 20 mA/HART-Sensoren	Einkanalige Sicherheitsbarriere zur Messstromübertragung
Sensoren	4 20 mA	4 20 mA	4 20 mA
Eingang und Versorgung	VEGATRENN 141: 1 x 4 20 mA-Signalstromkreis VEGATRENN 142: 2 x 4 20 mA-Signalstromkreis	VEGATRENN 151: 1 x 4 20 mA-Sensoreingang VEGATRENN 152: 2 x 4 20 mA-Sensoreingang	1 x 4 20 mA-Signalstromkreis
Ausgang	VEGATRENN 141: 1 x 4 20 mA VEGATRENN 142: 2 x 4 20 mA	VEGATRENN 151: 1 x 4 20 mA VEGATRENN 152: 2 x 4 20 mA	1 x 4 20 mA
Betriebsspannung	20 253 V AC/DC, 50/60 Hz	über 4 20 mA-Stromschleife	über 4 20 mA-Stromschleife
Montage	Tragschiene 35 x 7,5 nach EN 50022	Tragschiene 35 x 7,5 nach EN 50022	Tragschiene 35 x 7,5 nach EN 50022
Zulassungen	ATEX, IEC, Schiffbau, SIL2	ATEX, IEC, Schiffbau, SIL2	ATEX
Nutzen	 Sichere Versorgung und Trennung von eigensicheren und nichteigensicheren Messstromkreisen Vollständige HART- Durchlässigkeit ermöglicht den ungehinderten Zugriff auf Sensoreinstellungen Einfacher Einbau durch Tragschienenmontage sowie abziehbare, kodierte Klemmen 	 Sichere Trennung von eigensicheren und nichteigensicheren Messstromkreisen Einfache Installation, da keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich ist Einfacher Einbau durch Tragschienenmontage sowie abziehbare, kodierte Klemmen 	 Sichere Trennung von eigensicheren und nichteigensicheren Messstromkreisen Einfache Installation, da keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich ist Einfacher Einbau durch Tragschienenmontage

Trenn- und Schutzgeräte

	B53-19/B61-300/B61-300 FI	B62-36G/B62-30W	
Anwendung	B53-19: Überspannungsschutz für konduktive Messsonden B61-300: Überspannungsschutz von Versorgungs- und Steuerleitungen B61-300FI: Überspannungsschutz von Versorgungs- und Steuerleitungen mit FI-Schutzschaltung	B62-36G: Überspannungsschutz für Zweileiterstromkreise B62-30W: Überspannungsschutz für Profibus PA- und Foundation Field- bus-Stromkreise	
Montage	Tragschiene 35 x 7,5 nach EN 50022 oder auf Tragschiene 32 mm nach EN 50035	Tragschiene 35 x 7,5 nach EN 50022 oder auf Tragschiene 32 mm nach EN 50035	
Betriebsspannung	B53-19: max. 19 V AC, 27 V DC B61-300/B61-300 FI: 110 300 V AC/DC, max. 16 A	B62-36G: 9,6 36 V DC, max. 450 mA B62-30W: 12 36 V DC, max. 450 mA	
Nennableitstrom	< 10 kA	< 10 kA	
Schutzart	IP 20	IP 20	
Temperaturbereich	-40 +60 °C	-40 +60 °C	
Zulassungen	ATEX	ATEX	
Nutzen	 Hohe Betriebssicherheit auch bei unzulässigen Spannungsüberhöhungen Einfacher Einbau durch Tragschienenmontage 		

B63-48/B63-32	B81-35
	VEEA HAND INC. CAN THE CONTROL OF T
B63-48: Überspannungsschutz für Zweileiterstromkreise B63-32: Überspannungsschutz für Profibus PA- und Foundation Field- bus-Stromkreise	Steckbarer Überspannungsschutz für Versorgungs- und Signalleitungen
Direktmontage in der Kabeleinführung des Feldgerätes	Aufsteckbar auf die plics®-Hauptelektronik der VEGAPULS Serie 60, VEGAFLEX Serie 80, VEGABAR Serie 80 und VEGADIS 82
B63-48: 12 48 V DC B63-32: max. 32 V DC	max. 35 V DC
< 10 kA	< 10 kA
IP 66	-
-40 +85 °C	-40 +85 °C
ATEX	ATEX, IEC, FM, CSA
 Hohe Betriebssicherheit auch bei unzulässigen Spannungsüberhöhungen Einfache Montage in der Kabelverschraubung des Feldgerätes Keine zusätzliche, separate Vor-Ort-Montage 	 Hohe Betriebssicherheit der Messstelle durch Schutz vor Überspannungen Einfache Montage im Anschlussraum des Feldgerätes durch kleine Bauform Leichtes Nachrüsten in bereits installierten Sensoren